

Instructiuni pentru utilizarea ADEZIVULUI tip CODEZ

Lipirea cu adeziv crează o legatură chimică între suprafețe. Procedul este o metodă rapidă și eficientă care se desfășoară în patru pași simpli, dar care trebuie respectati cu strictete pentru a obtine o îmbinare perfectă, fără deficiente.

Descrierea produsului:

Adeziv monocomponent pe baza de copolimeri etenici.
Se utilizeaza pentru lipirea pieselor din PVC dur (tevi, placi, jucarii, articole uz casnic).
Uscarea completa recomandata este de 24 ore

• Pasul 1

Tratament preliminar: Suprafețele trebuie sa se imbine perfect, să fie curate, uscate si degresate.

Se recomanda utilizarea pentru degresare a diluantului Universal Jalutex.

• Pasul 2

Aplicati un strat subtire , uniform si continuu pe ambele suprafețe.

• Pasul 3

Lipiti cu atentie si evitati incluziunile de aer .

Apăsăți cu putere și fixați timp de 4 - 5 secunde.

• Pasul 4

Se îndepărtează excesul de adeziv apărut.
Fixarea completă are loc la expirarea celor 24 de ore.